

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

poštovní příhrádka 37, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.**Předmět žádosti:**

Dne 1. 7. 2022 obdržela Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace doplnění žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci dopravního značení u domu Medlov č. 108 na vozovce silnice II/444.

Poskytnutá informace:

V obci Medlov se jedná o typ poruchy síťové trhliny, dle TP 82 je označena v katalogovém listu č. 17.

Příčinou vzniku této poruchy je vliv vyššího dopravního zatížení než zatížení, které je vozovka v daném místě díky své subtilní konstrukci schopna přenést.

Vzhledem ke skutečnosti, že má tento jev pokračování, a to přechodem do trvalé deformace (vyjeté koleje - dle TP 82 je označena v katalogovém listu č. 21), zůstávala v této koleji během srážek voda, která neměla kam odtékat a projíždějící vozidla ji jednak rozstříkovala na omítaný plot přilehlé nemovitosti a současně ji také vtlačela do již degradovaných podkladních vrstev a jílovitého podloží v místě tvorby těchto defektů.

Z výše uvedených důvodů byly umístěny DZ, do vyřešení opravy komunikace. Pokud by se tak nestalo, pasivace komunikace by probíhala ve větším rozsahu s rizikem prolomení vozovky, dle TP 82 je označena v katalogovém listu č. 27.

Výše zmiňované katalogové listy jsou volně přístupné na www.pjpk.cz, TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

Touto poruchou jsou dotčeny asfaltové konstrukční vrstvy obrusné, ložné, vrstvy recyklace za studena a materiál pláň.

Informaci zpracoval: Ivana Londinová

Dne 18. 7. 2022

